Übung 10: Kontaktprobleme

Teil I: Einführung in Kontaktprobleme


- Feder-Modellproblem, Umformung zu Optimierungsproblem
- Lagrange-Verfahren, Penalty-Verfahren

Teil II: Kontaktmodellierung in ANSYS

- Contact- und Target Oberflächen und Zuordnung
- Test auf Kontakt

Teil III: ANSYS Simulation

Wir betrachten einen Versuchsaufbau der Form



mit den in der folgenden Tabelle angegebenen Materialeigenschaften:

	Body 1	Body 2
E-Modul	E = 210.000 MPa	E = 1 MPa
Querkontraktionszahl	$\nu = 0.30$	$\nu = 0.49$

Die Maße und Abstände der beiden Körper sowie die Materialeigenschaften sind bereits in einem APDL-Skript enthalten. Desweiteren wird ein Reibwert $\mu = 0$ angenommen (siehe Vorlesung), der an der Contact-Oberfläche angeben wird.

Aufgaben:

- a. Welche der beiden Oberflächen sollte als Contact und welche als Target festgelegt werden?
- b. Ergänze das Skript dementsprechend in den Abschnitten A.2.4 und A.2.5. Beachte die nachfolgende Erklärung.

Um Contact- und Target-Oberflächen festzulegen erzeugt man zusätzliche Elemente, die über die bisherigen Körper gelegt werden, also bestehende Elemente überlagern. Dazu wurden bereits in Abschnitt A.2.1 des APDL-Skriptes die Elementtypen 3 und 4 als *contal71* beziehungsweise *targe169* definiert.

Um diese nun auf die geeigneten Flächen aufzutragen benutzt man den Befehl *ESURF*, der Elemente des aktuell aktiven Elementtyps über die Menge an ausgewählten Knoten erzeugt. Diese Knoten kann man hier am leichtesten mit den Befehlen *LSEL* (Line Select) und anschließend *NSLL* (Node Select from Line) auswählen. Betrachte die zugehörigen Hilfeseiten und füge die Befehle an die richtigen Stellen im Skript ein. Hinweis: der Befehl *ESURF* benötigt hier keine Argumente.

Aufgaben:

- c. Wir müssen noch festlegen, welche Lösungsmethode (Lagrange oder Penalty) benutzt werden soll. Dies geschieht über eine Keyoption an den Contact-Elementen und soll in
 - Abschnitt A.2.1 festgelegt werden. Versuche die passenden Keyoptions für Lagrange und Penalty herauszufinden, zum Beispiel über eine passende Hilfeseite oder über die GUI.



d. Wir wollen zunächst die Lagrange-Methode benutzen. Ergänze das Programm dementsprechend in Abschnitt A.2.1.

Wir verschieben den kompletten Body1 in y-Richtung um den Wert $u_y = versch$. Dies ist in Abschnitt A.4.1 festgelegt. Doch ist es schwierig für das Programm, dies in einem Zug zu machen. Daher legen wir fest, dass wir einige Zwischenschritte einlegen wollen. Dies geschieht im Solution Abschnitt B mittels des Befehls NSUB, 10, 1000, 10, der besagt dass wir mit 10 Zwischenschritte starten wollen. Falls dies nicht ausreicht, darf das Programm maximal 1000 Zwischenschritte einlegen, jedoch nie weniger als 10. Um anschließend auch mindestens 10 äquidistante Schritte anschauen zu können, benutzen wir den Befehl OUTRES, ALL, -10.

Aufgaben:

- e. Starte das Skript für die Lagrange-Methode.
- f. Betrachte folgende Auswertungen und speichere jeweils die Bilder ab (*PltCtrls Capture Image* oder Befehl /*CAPTURE,IMAGE*). Die entsprechenden Plotbefehle sind im Skript vorgegeben: Auslenkung in x- und y-Richtung, Von-Mises Spannung, Eindringung (Penetration), Kontaktdruck.
- g. Starte das Skript für die Lagrange-Methode und vergleiche die Ergebnisse mit denen der Penalty-Methode.
- h. Über die Real-Constants (hier: Real-Constant Set 3, gehört zu Contact und Target) kann die Kontaktsteifigkeit ε verändert werden. Finde heraus, welche der Konstanten diesen Wert repräsentiert, setze ihn auf 10 und vergleiche die Ergebnisse der Eindringung (und andere Auswertungen bei Interesse).
- i. Mit dem Results-Viewer können auch die Ergebnisse der Zwischenschritte angezeigt und animiert werden...